

FICHA DE DATOS TÉCNICOS



SELLADOR WET-LOOK PARA CONCRETO LADRILLO, LOSETA Y MAMPOSTERÍA N.º 985



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR SPECIALTY™ SELLADOR WET-LOOK es un sellador transparente, base acrílico para mampostería, con alto contenido de sólidos que no se amarillea. Está formulado para sellar, proteger y embellecer las superficies de concreto y mampostería con un acabado brillante de aspecto húmedo. El SELLADOR WET-LOOK N.º 985 también sirve como un excelente acabado final para pinturas y manchas.

USOS RECOMENDADOS:

Utilícelo en superficies previamente pintadas o sin pintar, verticales u horizontales, interiores o exteriores tales como: losetas, concreto, losetas estilo mexicano y losetas sin sellador, ladrillo, agregado, piedra natural y artificial, mampostería y mortero. No se recomienda en madera, metal, granito, mármol, terrazo, áreas inmediatamente adyacentes a albercas o en áreas sujetas a presión hidrostática. No lo utilice sobre productos a base de aceite. **PRECAUCIÓN:** Las superficies entintadas pueden ser resbalosas cuando están húmedas. Tenga precaución al caminar por la superficie cuando exista humedad. Aplique en secciones y camine en áreas secas durante la aplicación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Bases: N.º 985 Brillante Wet-Look 3,79L (128 oz)

Tipo de Vehículo: Acrílico

***Peso por Galón:** 8.5 +/- 0.2 lb/gal

***% de Sólidos:**

Por Volumen: 30.5 +/- 2%

Por Peso: 32.9 +/- 2%

COV: <100 g/l

Punto de Inflamación: No aplica

Viscosidad: 20-35 segundos (copa de Zahn N.º 1)

***Espesor recomendado de la capa:**

Húmeda: 8.0 Seca: 2.4 mil a 23m²/L (200 p²/gal)

Húmeda: 2.3 Seca: 0.7 mil a 37m²/L (450 p²/gal)

***Cobertura:** 23-37 m²/L (200-450 p²/gal), según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la pérdida de material al rociar.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:

Brocha: Nailon/poliéster

Rodillo: Use un rodillo de lana de 3/8"-1/2" en las superficies lisas y uno de 1/2"-3/4" en las superficies ásperas y porosas.

Rociador sin Aire: Según lo especificado en el embalaje

Punta: .015"

Filtro: Malla 60

Dilución: NO LO DILUYA EL PRODUCTO CON AGUA.

Tiempo de Secado: a 77° y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado es más prolongado con temperaturas más bajas y exceso de humedad.

- Se seca al tacto en 1 hora.
- Deje transcurrir 4 horas antes de aplicar otra capa.
- Deje secar la superficie durante 24 a 48 horas antes de permitir el tránsito intenso.

PRECAUCIONES/LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre 50 °F y 90 °F. Las temperaturas superiores a 90 °F pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado. Evite aplicar la pintura bajo el sol directo. **NOTA:** Si la superficie está caliente al tacto, evite aplicar este acabado.
- Evite el tránsito pesado por 24-48 horas.
- Deje transcurrir 72 horas antes de volver a colocar los muebles.
- Deje transcurrir dos semanas antes de lavar o limpiar para que se seque por completo.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

APLICACIÓN:

NO DILUYA EL PRODUCTO. Agite o sacuda antes de aplicar. Use el producto cuando la temperatura esté entre 50-80 °F (10-27 °C). No lo aplique bajo los rayos del sol. No lo aplique en superficies húmedas o si se espera lluvia o mucho rocío dentro de 24 horas. Aplique una capa fina con brocha de nailon/poliéster, un rodillo 3/8-

1/2" o un rociador de bombeo de alta calidad con punta ajustable a una cobertura de 150-300 p² (14-28 m²) por galón. El radio de cobertura depende en gran medida de la aspereza y la porosidad de la superficie. Si se aplica con rociador, empareje con rodillo para un grosor uniforme. Permita que la primera capa seque 4 horas, luego aplique la segunda capa a una cobertura de 300-400 p² (28-37 m²) por galón. Capas adicionales (no más de 4) pueden agregarse para un mayor brillo y protección.

Nota: Las superficies horizontales pueden estar sujetas al exceso de agua. Por lo tanto, es posible que se necesite retocar periódicamente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Manchas de Hongos: Todas las superficies deben estar limpias de manchas de hongos y suciedad antes de aplicar el recubrimiento. Elimine manchas de hongos con un producto especializado para remover este tipo de manchas. Siga las instrucciones del fabricante y enjuague con abundante agua.

Mampostería: Estuco, cemento, modulares de **concreto (CMU)**, **bloque a la vista:**

Superficies nuevas o sin acabado: Todas las superficies de mampostería deben fraguar por un mínimo de 30 días antes de pintar. El pH debe ser de 10.0 o inferior antes de aplicar el acabado. La mampostería lisa puede necesitar una superficie áspera adecuada para la adhesión. Para otras superficies de concreto lisas y aplanadas con lana, cree un acabado utilizando el BEHR SPECIALTY™ Limpiador y Preparador para Concreto y Mampostería N.º 991 o con medios mecánicos. Elimine los agregados y desechos sueltos con BEHR SPECIALTY™ Desengrasante y Limpiador para Concreto y Mampostería N.º 990. Friegue vigorosamente la superficie con una escobilla de plástico o hidrolavadora. Enjuague con agua y deje secar.

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES NORMAS DESDE 3/22/2011

OTC	SI	CARB	SI
SCAQMD	SI	MPI #	99

LIMPIEZA:

Las brochas y otros equipos se pueden limpiar con agua tibia jabonosa. Para desechar los recipientes vacíos y el producto sin usar, póngase en contacto con su centro local de servicios de recolección. **¡ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, puede desprender polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO.**

LA EXPOSICIÓN AL PLOMO PUEDE PROVOCAR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN EVITAR EXPONERSE TAMBIÉN. Utilice un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese sobre cómo protegerse usted y a su familia contactando la Línea Nacional de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en EE. UU.) o visite www.epa.gov/lead. **¡ADVERTENCIA!** Lijar o raspar madera tratada a presión podría ser peligroso; utilice la protección adecuada.

¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.

PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2020 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A. Rev. 3/1/2020

